

## Getriebebox-Upgrade RS3xx Serie

ZEITGEMÄSSE ANTRIEBE.  
MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT.

### Sie brauchen eine zuverlässige Getriebebox? Wir haben das perfekte Upgrade!

In der modernen Produktion geht es oft hektisch zu. Stillstandszeiten sind zu vermeiden. Sie kosten nicht nur Nerven, sie senken auch die Produktivität. Zuverlässige Technik ist unverzichtbar, damit alles reibungslos und planbar läuft. Unsere neu entwickelte Getriebebox ist daher ein Muss für Sie!

Unsere Hochgeschwindigkeitsrohrscheren sind für den langfristigen professionellen Einsatz bei gleichzeitig höchster Präzision konzipiert. Die Servicefreundlichkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Und auf lange Sicht garantiert eben nur ein zeitgemäßer Antrieb Verlässlichkeit in der Produktion.

#### Neue Technik zahlt sich aus:

- ✓ kein Reparaturstau
- ✓ die Betriebssicherheit wird erhöht
- ✓ die Ausfallzeiten werden minimiert
- ✓ die Lebensdauer wird verlängert



Entscheiden Sie sich für ein Getriebebox-Upgrade und schaffen Sie Verlässlichkeit in der Produktion.

Leistungsübersicht	Getriebebox-Upgrade 
Umschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Austausch des vorhandenen Getriebekastens </li> </ul>
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klar kalkulierbare Kosten</li> <li>■ Aktualisierung veralteter und verschlissener Komponenten</li> <li>■ Höherer Gleichlauf</li> <li>■ Werterhaltung der Maschine</li> <li>■ Steigerung der Lebensdauer</li> <li>■ Höhere Standzeiten</li> <li>■ Durchführung einer Wartung</li> </ul>
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auf Wunsch: Besuch eines qualifizierten Servicetechnikers</li> <li>■ Austausch der im Upgrade-Paket enthaltenen Teile</li> <li>■ Upgrade-Paket bestehend aus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Getriebekasten</li> <li>- Messerwelle</li> <li>- Zahnrad</li> <li>- Pleuel</li> <li>- Exzenterwelle (neues Design)</li> <li>- Verstärkte Lagerung</li> </ul> </li> </ul>
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4.390,- EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Serviceeinsatz</li> </ul>